

Opis prac budowlanych wykonanych w terenie:

- 1) Zdjęto humus.
- 2) Nawieziono piasek grubości 7cm-8cm w obszarze wyznaczonym obrzeżem betonowym.
- 3) Nawieziono tłuczeń, średnia grubość 7cm – 10cm. Tłuczeń w części placu znajduje się w stanie luźnym.

Obszar wyznaczony obrzeżem betonowym:

